

## Atención: Reparación o chequeo de Filtraciones [Solicitud]

Área responsable: Comercial

OT: 51454 Prestación: 481753

Plazo término trabajos: 25 de marzo de 2020

<b>Número servicio</b>	111831-5	<b>Nombre cliente</b>	Tabita Belen Vera Higuera
<b>N° Medidor/Diámetro</b>	7180 / 19 mm	<b>RUT Cliente</b>	18.055.556-0
<b>Visita inicial estimada</b>	23/03/2020	<b>Domicilio</b>	Calle Silvia Sandoval Fuenzalida 344 Cumbres De Buin 1
<b>Estado actual OT</b>	En curso	<b>Comuna</b>	Buin
<b>Tipo Solución:</b>	Provisoria [___] Definitiva [___]	<b>Descripción</b>	Reparación o chequeo de Filtraciones
<b>Hora llegada al lugar</b>		<b>Teléfono contacto</b>	
<b>Nombre operador</b>		<b>Punto de referencia</b>	
<b>Cargo</b>		<b>Observación</b>	Tabita Vera f +56973993588, señala que reviso, segun no tiene fuga pero cuenta aumento, insiste. Corroborar en terreno
<b>Área</b>			

## Detalle acciones realizadas

---



---



---



---



---



---

## Uso Cliente

<b>Nombre</b>	
<b>RUT</b>	
<b>Parentesco c/titular</b>	

Conformidad trabajos realizados

SI [\_\_\_] NO [\_\_\_]

Fecha y hora término trabajos

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_:\_\_\_

## Observaciones

---



---



---

Firma Cliente

Firma operador