

# Atención: Reparación o chequeo de Filtraciones [Solicitud]

Área responsable: Comercial

OT: 51504    Prestación: 482542

Plazo término trabajos: 29 de marzo de 2020

<b>Número servicio</b>	114152-K
<b>N° Medidor/Diámetro</b>	3442 / 25 mm
<b>Visita inicial estimada</b>	27/03/2020
<b>Estado actual OT</b>	En curso
<b>Tipo Solución:</b>	Provisoria <input type="checkbox"/> Definitiva <input type="checkbox"/>
<b>Hora llegada al lugar</b>	
<b>Nombre operador</b>	
<b>Cargo</b>	
<b>Área</b>	

<b>Nombre cliente</b>	Urbaniza S.A.
<b>RUT Cliente</b>	99.584.110-K
<b>Domicilio</b>	Pasaje Nanihue 214 Block 78 Condominio Rukan
<b>Comuna</b>	Colina
<b>Descripción</b>	Reparación o chequeo de Filtraciones
<b>Teléfono contacto</b>	
<b>Punto de referencia</b>	
<b>Observación</b>	Dionamil Vera / 962266823 cliente menciona que no tiene filtración y que consumo es excesivo. Solicita que se vea funcionalidad de medidor.

## Detalle acciones realizadas

---



---



---



---



---



---



---

## Uso Cliente

<b>Nombre</b>	
<b>RUT</b>	
<b>Parentesco c/titular</b>	

Conformidad trabajos realizados

SI  NO

Fecha y hora término trabajos

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_:\_\_\_

## Observaciones

---



---



---

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma operador