

Atención: Denuncia de Irregularidades [Solicitud]

Área responsable: Comercial

OT: 51537 Prestación: 483506

Plazo término trabajos: 2 de abril de 2020

Número servicio	455140-0
N° Medidor/Diámetro	752 / 25 mm
Visita inicial estimada	31/03/2020
Estado actual OT	En curso
Tipo Solución:	Provisoria [___] Definitiva [___]
Hora llegada al lugar	
Nombre operador	
Cargo	
Área	

Nombre cliente	Empresas Tierra De Chile Spa
RUT Cliente	76.489.879-6
Domicilio	Calle B S/N Parque Industrial Escuadron
Comuna	Coronel
Descripción	Denuncia de Irregularidades
Teléfono contacto	
Punto de referencia	
Observación	Medidor cambiado sin autorización

Detalle acciones realizadas

Uso Cliente

Nombre	
RUT	
Parentesco c/titular	

Conformidad trabajos realizados

SI [___] NO [___]

Fecha y hora término trabajos

___/___/_____ __:___

Observaciones

Firma Cliente

Firma operador